



**Ak pracujete v alebo pre U. S. Steel:
Ste oprávnení**

ZASTAVIŤ PRÁCU

**Všetci zamestnanci a dodávateľia sú oprávnení
zastaviť pracovné činnosti, ktoré ohrozujú
jednotlivcov, zariadenia alebo prostredie.
Ak máte obavy, zainteresujte ostatných.
Zamestnanci, zodpovední na prevádzke
a nadriadení musia spolupracovať
a rozhodnúť o ZASTAVENÍ práce pri akýchkoľvek
problémoch, ktoré sa môžu vyskytnúť.
Za svoje rozhodnutie nebudete penalizovaní.**

James Edward Bruno
Prezident U. S. Steel Košice, s.r.o.

Isao Takenami
Viceprezident pre stratégiu



PROGRAMY PRE ŽIVOT OHROZUJÚCE SITUÁCIE USSK

VRECKOVÁ PRÍRUČKA ZÁKLADNÝCH PRAVIDIEL BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI USSK

32222 alebo **15** – ZHÚ / RÝCHLA
LEKÁRSKA POMOC,
Ohlasovňa požiarov a úrazov
Volanie z externých telefónov
+421 55 673 2222,
v prípade nedostupnosti
+421 917 731 111

33221 – HLAVNÝ DISPEČING
Volanie z externých telefónov
+421 55673 3221



Zaistovanie energie

Kľúčové pravidlá:

- Osobný bezpečnostný zámok **ČERVENÝ** – používa len zamestnanec s jeho údajmi.
- Zámok kontinuity **ZELENÝ** – zabezpečenie medzi zmenami.
- Pri práci v priestore koľajiska a 3 m od osi: povolenie + výkoľajka.

Pracuj len na zaistenom zariadení!






Práca vo výške a ochrana pred pádom

Kľúčové pravidlá:

- Nad 1.5 m: kolektívna ochrana alebo istenie celotelovým postrojom.
- Kontrola celotelového postroja pred prácou.
- Správne postavenie rebríka.

Zaisti sa o kotviaci bod!





Prevádzka mobilných zariadení

Kľúčové pravidlá:

- Školení zamestnanci.
- Kontrola zariadenia pred použitím, denník.
- Bezpečná zóna 3 m, bezpečnostný pás.

Jazdi bezpečne!






Ohrozenie plynom

Kľúčové pravidlá:

- Osobný detektor plynu
– Denný „Bump test“.
- 75 ppm – VAROVANIE.
- 200 ppm – OPUSTITE PRIESTOR.

Bud' ostrazity!





Vstup do uzavretého priestoru

Kľúčové pravidlá:

- Povolenie na vstup do UP, porada BOZP, meranie plynov.
- Inšpektor vstupu nikdy nevstupuje do UP: zabezpečuje komunikáciu a evakuáciu.
- Vstupujúci musí byť oboznámený so všetkými nebezpečenstvami.

Bezpečnosť na prvom mieste!





Roztavený kov

Kľúčové pravidlá:

- Povinné OOPP so zníženou horľavosťou.
- Červené zóny – označené miesta s nebezpečenstvom.
- Príklady rizikových činností:
výroba železa/occe, nanášanie kovov.

Použi správne OOPP!



**Červená
zóna**




Prevádzka žeriavov

Kľúčové pravidlá:

- Žeriavnik je kvalifikovaná osoba.
Povinná kontrola žeriava a viazacích prostriedkov.
- Svetelná signalizácia: zelená (prevádzka), červená (údržba), žltá (porucha), modrá (stav el. obvodu).
- Zákaz zdržiavať sa pod zaveseným bremenom.

Buď obozretný!





**Zodpovedáš za svoju bezpečnosť
aj bezpečnosť svojich kolegov!**



SAFETY F1RST

**Ešte pred začatím práce
musíš vedieť odpovedať.**

- **Máš povolenie a oprávnenie na prácu?**
- **Vieš čo Ťa môže pri práci ohroziť?**
- **Skontroloval si si pracovné prostriedky a náradie?**
- **Poznáš postup práce?**
- **Máš všetky potrebné OOPP?**
- **Vieš čo máš robiť pri nežiaducej situácii?**



ZASTAVÍM PRÁCU

- » Ak ohrozujem svojou činnosťou kolegov.
- » Ak nie som školený a kvalifikovaný vykonať prácu bezpečne.
- » Ak nemám správne náradie na vykonanie práce bezpečne.
- » Ak zariadenie nie je riadne uzamknuté alebo zabezpečené.
- » Ak som neprehodnotil riziko alebo nevyplnil Denník predáka alebo prácu nemám popísanú a prehodnotenú v Povolení na prácu dodávateľa.
- » Ak neporiadok na pracovisku neumožňuje vykonať prácu bezpečne.
- » Ak som neprediskutoval môj zámer so svojimi spolupracovníkmi.
- » Ak nemám predpísane OOPP pre bezpečné vykonanie práce.
- » Ak musím vystaviť ktorúkoľvek časť môjho tela nebezpečnej zóne.

**Horúca linka Bezpečnosti práce
+421 556731999**

